



NOTICE BALANCE MODÈLE

TNW

FABRICANT, DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR DE BALANCES

9 ALLÉE DES EPINETTES ZI NORD 77200 TORCY - TEL : 01 60 05 90 35 - MAIL : CONTACT@PMCMILLIOT.FR



Balance TNW

Balance de précision



Notice

PMC MILLIOT

FABRICANT, DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR DE BALANCES

9 Allée des epinettes ZI NORD 77200 Torcy – TEL : 01 60 05 90 35 – MAIL : contact@pmcmilliot.fr

SOMMAIRE

SECTION 1 CARACTERISTIQUES	1
SECTION 2 INSTALLATION	1
SECTION 3 FONCTION DES TOUCHES	2
SECTION 4 AFFICHAGES	3
SECTION 5 OPERATIONS	3
5. 1. Comptage de pièces	3
5. 2. Contrôle de pesée	4
5. 2. 1. Régler la limite basse	4
5. 2. 2. Régler la limite haute	4
5. 2. 3. Rappeler les valeurs réglées	4
5. 2. 4. Effacer les valeurs réglées	4
5. 3. Cumul	4
4. 3. Réglage du rétro-éclairage	5
SECTION 5 BATTERIE	5

PMC MILLIOT

FABRICANT, DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR DE BALANCES

9 Allée des épinettes ZI NORD 77200 Torcy – TEL : 01 60 05 90 35 – MAIL : contact@pmcmilliot.fr

1. CARACTÉRISTIQUES

Température d'utilisation	0°C - 40°C
Batterie	Batterie interne rechargeable
Affichage	Affichage numérique à cristaux liquides (LCD) à 6 chiffres
Taille du plateau	230 x 290 mm
Dimensions (L x p x h)	300 x 340 x 85 mm
Poids net	3,6 kg
Fonctions	Pesage, comptage de pièces, contrôle de pesée

2. INSTALLATION

- La balance est vendue avec un plateau.
- Placer le plateau dans les trous sur le haut du boîtier.
- Ne pas appuyer trop fort car cela pourrait endommager le capteur qui se trouve à l'intérieur.
- Mettre au bon niveau la balance en ajustant les quatre pieds. La balance doit être ajustée de telle sorte que la bulle de niveau soit au centre et que la balance soit soutenue par les quatre pieds.
- L'interrupteur externe de la balance est situé sous la balance à droite de l'écran.

PMC MILLIOT

FABRICANT, DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR DE BALANCES

9 Allée des epinettes ZI NORD 77200 Torcy – TEL : 01 60 05 90 35 – MAIL : contact@pmcmilliot.fr

3. FONCTION DES TOUCHES


ZERO	Mettre à zéro la balance si l'écart ne dépasse pas 5 % de la capacité max
TARE	Tare la balance : enregistre le poids courant dans la mémoire comme une valeur de tare, soustrait la valeur de tare du poids et donne le résultat : c'est le poids net.
LIMIT	Règle les limites pour le contrôle de pesée et permet le réglage de la limite la plus basse, la plus haute ou des deux.
COUNT	Entrer en mode comptage Fonction secondaire : point décimal
M+	Cumuler le poids
CAL	Fonction calibration : ne pas utiliser
UNIT SW	Changer l'unité de poids sur l'afficheur fonction secondaire : augmenter le dernier chiffre
RE-CALL	En mode comptage, appuyer sur cette touche pour afficher le poids d'une pièce
CE	Effacer une donnée entrée
BL	Choisir le mode de rétro-éclairage : ON, OFF ou AUTO

PMC MILLIOT

FABRICANT, DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR DE BALANCES

9 Allée des epinettes ZI NORD 77200 Torcy – TEL : 01 60 05 90 35 – MAIL : contact@pmcmilliot.fr

4. AFFICHAGES



: batterie faible

: stable

TARE : fonction tare

Pcs : mode comptage

OK : Le poids est entre les limites haute et basse

: cumul

: échantillon trop petit

: poids unitaire trop petit

: mise à zéro

: indication négative

GROSS : brut

5. OPÉRATIONS

5.1 COMPTAGE DE PIÈCES

Appuyer sur COUNT, « Sxx » s'affiche.

Appuyer sur TARE pour faire défiler les échantillons possibles : 10, 20, 50, 100, 200, 500 ou 1000 pièces. Poser l'échantillon correspondant sur le plateau et appuyer sur ZERO quand c'est stable.

Poser des pièces sur le plateau : la quantité s'affiche.

Appuyer sur RE-CALL pour afficher le poids unitaire d'une pièce.

Appuyer sur COUNT pour revenir en mode pesage.

Le poids de l'échantillon doit être au minimum de 10 divisions d.

Le poids unitaire d'une pièce doit être au minimum de 1/5 de division d.

Plus la taille de l'échantillon est grande, plus le résultat sera précis.

PMC MILLIOT

FABRICANT, DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR DE BALANCES

9 Allée des epinettes ZI NORD 77200 Torcy – TEL : 01 60 05 90 35 – MAIL : contact@pmcmilliot.fr

5.2 CONTRÔLE DE PESEE

Le contrôle de pesée est un mode qui permet de faire sonner une alarme quand le poids sur la balance est en dehors de valeurs limites définies.

5.2.1 régler la limite basse

Appuyer sur LIMIT : « --LO-- » s'affiche.

Appuyer sur LIMIT : la dernière valeur réglée s'affiche.

Appuyer sur UNIT SW pour augmenter le dernier chiffre, appuyer sur COUNT pour entrer un point décimal, appuyer sur TARE pour déplacer le chiffre vers la gauche, appuyer sur CE pour effacer.

5.2.2 régler la limite haute

Appuyer sur LIMIT : « --Hi-- » s'affiche.

Appuyer sur LIMIT : la dernière valeur réglée s'affiche.

Appuyer sur UNIT SW pour augmenter le dernier chiffre, appuyer sur COUNT pour entrer un point décimal, appuyer sur TARE pour déplacer le chiffre vers la gauche, appuyer sur CE pour effacer.

Appuyer sur LIMIT pour sortir.

5.2.3 rappeler les valeurs réglées

Appuyer sur LIMIT pendant le pesage : « --LO-- » s'affiche.

Appuyer sur LIMIT : la limite basse s'affiche.

Appuyer sur LIMIT : « --Hi-- » s'affiche.

Appuyer sur LIMIT : la limite haute s'affiche.

Appuyer sur LIMIT pour sortir.

5.2.4 effacer les valeurs réglées

Appuyer sur CE puis sur LIMIT : « -1-OK » s'affiche pendant quelques secondes.

5.3 CUMUL

Placer l'objet sur le plateau, appuyer sur M+ quand c'est stable : le nombre de cumuls et le poids total cumulé s'affichent, puis la balance revient en mode pesage.

Pour rappeler la valeur cumulée, appuyer sur M+.

Pour effacer la valeur cumulée, appuyer sur CE puis sur M+ : « -2-OK » s'affiche pendant quelques secondes.

PMC MILLIOT

FABRICANT, DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR DE BALANCES

9 Allée des epinettes ZI NORD 77200 Torcy – TEL : 01 60 05 90 35 – MAIL : contact@pmcmilliot.fr

Cette fonction peut être utilisée jusqu'à 99 valeurs cumulées avec 6 chiffres maximum.

Si la valeur cumulée dépasse cette plage, « over » s'affichera : appuyer sur CE pour sortir.

5.4 Réglage du rétro-éclairage

Pour régler le rétro-éclairage, appuyer sur BL.

Appuyer sur TARE pour choisir le mode de rétro-éclairage :


AUTO : le rétro-éclairage s'allume quand le poids est supérieur à 5 divisions

ON : le rétro-éclairage est allumé en permanence

OFF : le rétro-éclairage est éteint en permanence

Appuyer sur ZERO pour valider.

6. BATTERIE

Quand le symbole  apparaît à l'écran, la batterie a besoin d'être rechargée.

Si la batterie n'est pas rechargée et que le symbole clignote, la balance s'éteindra automatiquement après environ 2 minutes.

Une LED deviendra jaune à 80 % de charge, puis verte à 100 % de charge.

À la première recharge de batterie, il faut attendre encore 1 à 2 heures après le passage au vert.